

Riparazione delle montature in acetato


- Inserire la graffetta negli appositi fori della pinza



- Ricomporre la montatura rotta tenendola ben ferma con la mano



- Dare calore azionando il pedale ad impulsi (evitare di scaldare troppo la graffetta); contemporaneamente far penetrare la graffetta tra le due parti rotte contigue della montatura



- Rilasciare il pedale per inibire l'erogazione del calore e tenere tutto fermo qualche secondo per permettere il raffreddamento della zona di intervento.
- Sfilare la pinza dalle graffette
- Tranciare e limare i due pezzi della graffetta che spunteranno dalla montatura.